


# 【重要】 架線切断事故が多発しております



搬入・搬出時、モータープール内の架線を切断する事故が多発しております。

**事例①：** ダンプアップしたまま走行し架線と接触、切断。



**事例②：** クレーンを伸ばした状態で走行し、架線と接触、切断。



〈実際に起きた事故の様子〉




架線事故により重大なシステム障害、周辺地域へ停電波及等の被害が発生した場合  
億単位の損害賠償となる場合がございます。十分にご注意ください。  
走行前に上物の作動状況、PTOスイッチ/レバーのご確認を宜しくお願い致します。

# 【Attention】 accidents in the yard



Cutting an overhead line accidents happens when our guest carrying in or out by Dump or Crane.

**CASE① :** Cut an overhead line with Dump up vehicle.



**CASE② :** Cut an overhead line with extended Crane.



〈Actual condition of accident〉



**Damages of 100 million units may be incurred in the accident of system failure due to overhead line accidents, power outages, or other damages to the surrounding area.**

**Please pay attention when you carrying in or out.**

**Please check the operation status of the dump and the PTO switch / lever before driving.**